


Add´n solutions GmbH & Co.KG
Föhrenstraße 7
78532 Tuttlingen

Project No. 1952
BA- Nr.
Begin of testing 06.02.2017
Prüfbeginn
End of testing 13.02.2017
Prüfende
Date of Report 14.02.2017
Datum Bericht
Customer No. 30167
Kunden Nr.

Identification of test item / Identifikation des Prüfgegenstands

Test item name

Bezeichnung des Prüfgegenstands
Rohr



Test item no.

Nummer des Prüfgegenstands
-

Date test item received / Order number

Eingang Prüfgegenstände /Bestellnummer
01.02.2017 / Besuch

Batch No.

Chargen-Nr.
-

Condition at delivery

Anlieferungszustand
i.O.

Material

Material

Number of tested items

Anzahl getesteter Prüfgegenstände

Stainless steel 1.4301 1x 1
Edelstahl 1.4301

Total surface of test item

Größe der Oberfläche des Prüfgegenstandes
Ca 40 cm²

Article No. Bioburden

Artikel-Nr. Bioburden
70783

Test results (summary) / Prüfergebnis (Zusammenfassung)

On the test items "Rohr" a mean bioburden of 14 CFU was determined per test item.

Auf den Prüfgegenständen wurde eine durchschnittliche Keimbelastung von 14 KBE pro Prüfgegenstand gefunden.